

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成26年4月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	79.87
収集ごみ	32.50
直接ごみ(一廃)	47.37
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	0.00
埋立ごみ量(t)	79.87
埋立ごみ量(m ³)	111.82
覆土量(m ³)	97.00
埋立容量(m ³)	208.82

<水質の状況>

浸出水	採水日	H26.4.29
	水質検査日	H26.5.12
	pH	6.7
	BOD(mg/L)	16.0
	SS(mg/L)	29.0
	窒素含有量(mg/L)	5.4
放流水	採水日	H26.4.29
	水質検査日	H26.5.12
	pH	7.1
	BOD(mg/L)	1.2
	SS(mg/L)	6.7
	窒素含有量(mg/L)	3.9
地下水	採水日	H26.4.29
	水質検査日	H26.5.12
	電気伝導率(上流)(mS/m)	12.0
	電気伝導率(下流)(mS/m)	8.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	1.8
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.4

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	H26.4.24
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>

--