

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成26年6月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	72.03
収集ごみ	22.50
直接ごみ(一廃)	49.53
焼却残渣(t)	0.22
中間処理残渣(t)	0.00
埋立ごみ量(t)	72.25
埋立ごみ量(m ³)	101.15
覆土量(m ³)	75.00
埋立容量(m ³)	176.15

<水質の状況>

浸出水	採水日	H26.6.17
	水質検査日	H26.6.25
	pH	6.8
	BOD(mg/L)	30.0
	SS(mg/L)	62.0
	窒素含有量(mg/L)	16.0
放流水	採水日	H26.6.17
	水質検査日	H26.6.25
	pH	7.4
	BOD(mg/L)	4.6
	SS(mg/L)	12.0
	窒素含有量(mg/L)	11.0
地下水	採水日	H26.6.17
	水質検査日	H26.6.25
	電気伝導率(上流)(mS/m)	5.6
	電気伝導率(下流)(mS/m)	9.4
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	1.0
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.7

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	H26.6.26
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>

--