

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成26年7月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	97.48
収集ごみ	37.50
直接ごみ(一廃)	59.98
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	0.00
埋立ごみ量(t)	97.48
埋立ごみ量(m ³)	136.47
覆土量(m ³)	91.00
埋立容量(m ³)	227.47

<水質の状況>

浸出水	採水日	H26.7.15
	水質検査日	H26.7.23
	pH	7.2
	BOD(mg/L)	5.0
	SS(mg/L)	15.0
放流水	窒素含有量(mg/L)	11.0
	採水日	H26.7.15
	水質検査日	H26.7.23
	pH	7.3
	BOD(mg/L)	0.6
地下水	SS(mg/L)	4.4
	窒素含有量(mg/L)	10.0
	採水日	H26.7.15
	水質検査日	H26.7.23
	電気伝導率(上流)(mS/m)	7.9
電気伝導率(下流)(mS/m)	10.0	
塩化物イオン(上流)(mg/L)	2.2	
塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.7	

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	H26.7.31
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>

--