

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成26年8月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	91.33
収集ごみ	30.00
直接ごみ(一廃)	61.33
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	0.00
埋立ごみ量(t)	91.33
埋立ごみ量(m ³)	127.86
覆土量(m ³)	89.00
埋立容量(m ³)	216.86

<水質の状況>

浸出水	採水日	H26.8.19
	水質検査日	H26.9.2
	pH	6.8
	BOD(mg/L)	3.4
	SS(mg/L)	16.0
放流水	窒素含有量(mg/L)	8.7
	採水日	H26.8.19
	水質検査日	H26.9.2
	pH	7.1
	BOD(mg/L)	1.3
地下水	SS(mg/L)	5.4
	窒素含有量(mg/L)	5.4
	採水日	H26.8.19
	水質検査日	H26.9.2
	電気伝導率(上流)(mS/m)	6.9
電気伝導率(下流)(mS/m)	10.0	
塩化物イオン(上流)(mg/L)	2.3	
塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.7	

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	H26.8.29
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>

--