

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成26年10月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	76.93
収集ごみ	27.50
直接ごみ(一廃)	49.43
焼却残渣(t)	0.18
中間処理残渣(t)	0.00
埋立ごみ量(t)	77.11
埋立ごみ量(m ³)	107.95
覆土量(m ³)	89.00
埋立容量(m ³)	196.95

<水質の状況>

浸出水	採水日	H26.10.17
	水質検査日	H26.10.28
	pH	7.0
	BOD(mg/L)	36.0
	SS(mg/L)	34.0
放流水	採水日	H26.10.17
	水質検査日	H26.10.28
	pH	7.3
	BOD(mg/L)	1.0
	SS(mg/L)	9.2
地下水	採水日	H26.10.17
	水質検査日	H26.10.28
	電気伝導率(上流)(mS/m)	6.5
	電気伝導率(下流)(mS/m)	11.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	2.0
塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.9	

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	H26.10.30
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>

--