

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成26年11月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	64.25
収集ごみ	20.00
直接ごみ(一廃)	44.25
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	0.00
埋立ごみ量(t)	64.25
埋立ごみ量(m ³)	89.95
覆土量(m ³)	63.00
埋立容量(m ³)	152.95

<水質の状況>

浸出水	採水日	H26.11.11
	水質検査日	H26.11.19
	pH	7.0
	BOD(mg/L)	25.0
	SS(mg/L)	37.0
放流水	採水日	H26.11.11
	水質検査日	H26.11.19
	pH	7.3
	BOD(mg/L)	3.0
	SS(mg/L)	9.4
地下水	採水日	H26.11.11
	水質検査日	H26.11.19
	電気伝導率(上流)(mS/m)	4.2
	電気伝導率(下流)(mS/m)	11.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	1.7
塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.7	

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	H26.11.28
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>

--