

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成27年4月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	109.56
収集ごみ	40.00
直接ごみ(一廃)	69.56
焼却残渣(t)	0.37
中間処理残渣(t)	0.00
埋立ごみ量(t)	109.93
埋立ごみ量(m ³)	153.90
覆土量(m ³)	77.00
埋立容量(m ³)	230.90

<水質の状況>

浸出水	採水日	H27.4.21
	水質検査日	H27.4.22
	pH	6.5
	BOD(mg/L)	57.0
	SS(mg/L)	25.0
放流水	窒素含有量(mg/L)	12.0
	採水日	H27.4.21
	水質検査日	H27.4.22
	pH	7.3
	BOD(mg/L)	8.0
地下水	SS(mg/L)	9.8
	窒素含有量(mg/L)	9.3
	採水日	H27.4.21
	水質検査日	H27.4.22
	電気伝導率(上流)(mS/m)	6.4
電気伝導率(下流)(mS/m)	11.0	
塩化物イオン(上流)(mg/L)	1.3	
塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.8	

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	H27.4.30
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>

--