

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成27年5月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	73.69
収集ごみ	20.00
直接ごみ(一廃)	53.69
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	0.00
埋立ごみ量(t)	73.69
埋立ごみ量(m ³)	103.17
覆土量(m ³)	71.00
埋立容量(m ³)	174.17

<水質の状況>

浸出水	採水日	H27.5.19
	水質検査日	H27.5.20
	pH	6.9
	BOD(mg/L)	78.0
	SS(mg/L)	49.0
放流水	採水日	H27.5.19
	水質検査日	H27.5.20
	pH	7.5
	BOD(mg/L)	7.6
	SS(mg/L)	9.5
地下水	採水日	H27.5.19
	水質検査日	H27.5.20
	電気伝導率(上流)(mS/m)	8.8
	電気伝導率(下流)(mS/m)	10.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	2.1
塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.5	

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	H27.5.27
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>

--