

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成27年7月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	101.71
収集ごみ	40.00
直接ごみ(一廃)	61.71
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	0.00
埋立ごみ量(t)	101.71
埋立ごみ量(m ³)	142.39
覆土量(m ³)	83.00
埋立容量(m ³)	225.39

<水質の状況>

浸出水	採水日	H27.7.21
	水質検査日	H27.7.22
	pH	7.2
	BOD(mg/L)	20.0
	SS(mg/L)	27.0
放流水	窒素含有量(mg/L)	17.0
	採水日	H27.7.21
	水質検査日	H27.7.22
	pH	7.3
	BOD(mg/L)	1.4
地下水	SS(mg/L)	2.9
	窒素含有量(mg/L)	13.0
	採水日	H27.7.21
	水質検査日	H27.7.22
	電気伝導率(上流)(mS/m)	6.2
電気伝導率(下流)(mS/m)	9.8	
塩化物イオン(上流)(mg/L)	2.1	
塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.9	

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	H27.7.31
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>

--