

# 占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成27年8月分

## <埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	133.04
収集ごみ	45.00
直接ごみ(一廃)	88.04
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	0.00
埋立ごみ量(t)	133.04
埋立ごみ量(m <sup>3</sup> )	186.26
覆土量(m <sup>3</sup> )	106.00
埋立容量(m <sup>3</sup> )	292.26

## <水質の状況>

浸出水	採水日	H27.8.21
	水質検査日	H27.8.24
	pH	7.0
	BOD(mg/L)	24.0
	SS(mg/L)	45.0
放流水	窒素含有量(mg/L)	14.0
	採水日	H27.8.21
	水質検査日	H27.8.24
	pH	7.3
	BOD(mg/L)	1.1
地下水	SS(mg/L)	4.5
	窒素含有量(mg/L)	10.0
	採水日	H27.8.21
	水質検査日	H27.8.24
	電気伝導率(上流)(mS/m)	6.8
地下水	電気伝導率(下流)(mS/m)	9.6
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	1.9
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.7

## <施設の状況>

定期的点検を行った年月日	H27.8.28
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

## <上記異常時の措置状況>

--