

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成27年10月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	89.34
収集ごみ	30.00
直接ごみ(一廃)	59.34
焼却残渣(t)	0.31
中間処理残渣(t)	0.00
埋立ごみ量(t)	89.65
埋立ごみ量(m ³)	125.51
覆土量(m ³)	76.00
埋立容量(m ³)	201.51

<水質の状況>

浸出水	採水日	H27.10.16
	水質検査日	H27.10.17
	pH	7.2
	BOD(mg/L)	8.1
	SS(mg/L)	24.0
放流水	窒素含有量(mg/L)	11.0
	採水日	H27.10.16
	水質検査日	H27.10.17
	pH	7.4
	BOD(mg/L)	0.5
地下水	SS(mg/L)	10.0
	窒素含有量(mg/L)	11.0
	採水日	H27.10.16
	水質検査日	H27.10.17
	電気伝導率(上流)(mS/m)	6.8
電気伝導率(下流)(mS/m)	10.0	
塩化物イオン(上流)(mg/L)	2.4	
塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.7	

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	H27.10.30
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>