

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成27年11月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	68.49
収集ごみ	22.50
直接ごみ(一廃)	45.99
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	0.00
埋立ごみ量(t)	68.49
埋立ごみ量(m ³)	95.89
覆土量(m ³)	0.00
埋立容量(m ³)	95.89

<水質の状況>

浸出水	採水日	H27.11.17
	水質検査日	H27.11.18
	pH	6.9
	BOD(mg/L)	39.0
	SS(mg/L)	43.0
放流水	採水日	H27.11.17
	水質検査日	H27.11.18
	pH	7.3
	BOD(mg/L)	1.2
	SS(mg/L)	6.0
地下水	採水日	H27.11.17
	水質検査日	H27.11.18
	電気伝導率(上流)(mS/m)	9.3
	電気伝導率(下流)(mS/m)	10.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	2.3
塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.7	

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	H27.11.27
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>

--