

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成27年12月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	60.25
収集ごみ	22.50
直接ごみ(一廃)	37.75
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	0.00
埋立ごみ量(t)	60.25
埋立ごみ量(m ³)	84.35
覆土量(m ³)	58.00
埋立容量(m ³)	142.35

<水質の状況>

浸出水	採水日	H27.12.11
	水質検査日	H27.12.14
	pH	6.8
	BOD(mg/L)	14.0
	SS(mg/L)	41.0
	窒素含有量(mg/L)	16.0
放流水	採水日	H27.12.11
	水質検査日	H27.12.14
	pH	7.3
	BOD(mg/L)	1.0
	SS(mg/L)	6.0
	窒素含有量(mg/L)	14.0
地下水	採水日	H27.12.11
	水質検査日	H27.12.14
	電気伝導率(上流)(mS/m)	7.0
	電気伝導率(下流)(mS/m)	11.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	1.9
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.7

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	H27.12.25
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>

--