

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成29年6月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	115.40
収集ごみ	109.00
直接ごみ(一廃)	6.40
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	21.10
埋立ごみ量(t)	136.50
埋立ごみ量(m ³)	191.10
覆土量(m ³)	191.70
埋立容量(m ³)	382.80

<水質の状況>

浸出水	採水日	H29.6.22
	水質検査日	H29.6.30
	pH	6.6
	BOD(mg/L)	20.0
	SS(mg/L)	37.0
	窒素含有量(mg/L)	18.0
放流水	採水日	H29.6.22
	水質検査日	H29.6.30
	pH	7.4
	BOD(mg/L)	0.6
	SS(mg/L)	9.9
	窒素含有量(mg/L)	16.0
地下水	採水日	H29.6.22
	水質検査日	H29.6.30
	電気伝導率(上流)(mS/m)	7.9
	電気伝導率(下流)(mS/m)	11.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	2.7
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	4.2

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	H29.6.30
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>

--