

# 占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成28年8月分

## <埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	113.18
収集ごみ	34.50
直接ごみ(一廃)	78.68
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	0.00
埋立ごみ量(t)	113.18
埋立ごみ量(m <sup>3</sup> )	158.45
覆土量(m <sup>3</sup> )	98.00
埋立容量(m <sup>3</sup> )	256.45

## <水質の状況>

浸出水	採水日	H28.8.18
	水質検査日	H28.8.19
	pH	6.9
	BOD(mg/L)	26.0
	SS(mg/L)	15.0
放流水	窒素含有量(mg/L)	11.0
	採水日	H28.8.18
	水質検査日	H28.8.19
	pH	7.3
	BOD(mg/L)	14.0
地下水	SS(mg/L)	19.0
	窒素含有量(mg/L)	11.0
	採水日	H28.8.18
	水質検査日	H28.8.19
	電気伝導率(上流)(mS/m)	2.5
電気伝導率(下流)(mS/m)	10.0	
塩化物イオン(上流)(mg/L)	1.4	
塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.9	

## <施設の状況>

定期的点検を行った年月日	H28.8.30
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

## <上記異常時の措置状況>

--