

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成28年11月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	40.90
収集ごみ	22.50
直接ごみ(一廃)	18.40
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	16.76
埋立ごみ量(t)	57.66
埋立ごみ量(m ³)	80.72
覆土量(m ³)	76.00
埋立容量(m ³)	156.72

<水質の状況>

浸出水	採水日	H28.11.21
	水質検査日	H29.11.29
	pH	6.7
	BOD(mg/L)	5.8
	SS(mg/L)	24.0
	窒素含有量(mg/L)	9.2
放流水	採水日	H28.11.21
	水質検査日	H29.11.29
	pH	7.1
	BOD(mg/L)	0.9
	SS(mg/L)	11.0
	窒素含有量(mg/L)	7.4
地下水	採水日	H28.11.21
	水質検査日	H29.11.29
	電気伝導率(上流)(mS/m)	3.4
	電気伝導率(下流)(mS/m)	9.9
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	2.1
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.6

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	H28.11.30
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>

--