

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成28年12月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	52.05
収集ごみ	20.00
直接ごみ(一廃)	32.05
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	10.32
埋立ごみ量(t)	62.37
埋立ごみ量(m ³)	87.32
覆土量(m ³)	80.00
埋立容量(m ³)	167.32

<水質の状況>

浸出水	採水日	H28.12.12
	水質検査日	H28.12.21
	pH	6.8
	BOD(mg/L)	4.7
	SS(mg/L)	27.0
	窒素含有量(mg/L)	11.0
放流水	採水日	H28.12.12
	水質検査日	H28.12.21
	pH	7.4
	BOD(mg/L)	0.5
	SS(mg/L)	10.0
	窒素含有量(mg/L)	11.0
地下水	採水日	H28.12.12
	水質検査日	H28.12.21
	電気伝導率(上流)(mS/m)	8.2
	電気伝導率(下流)(mS/m)	13.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	3.1
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	9.9

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	H24.12.25
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>

--