

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成29年4月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	82.30
収集ごみ	42.10
直接ごみ(一廃)	40.20
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	19.40
埋立ごみ量(t)	101.70
埋立ごみ量(m ³)	142.38
覆土量(m ³)	195.20
埋立容量(m ³)	337.58

<水質の状況>

浸出水	採水日	H29.4.24
	水質検査日	H29.5.2
	pH	6.9
	BOD(mg/L)	3.7
	SS(mg/L)	15.0
	窒素含有量(mg/L)	8.2
放流水	採水日	H29.4.24
	水質検査日	H29.5.2
	pH	7.2
	BOD(mg/L)	0.7
	SS(mg/L)	5.2
	窒素含有量(mg/L)	7.0
地下水	採水日	H29.4.24
	水質検査日	H29.5.2
	電気伝導率(上流)(mS/m)	5.4
	電気伝導率(下流)(mS/m)	10.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	1.8
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.6

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	H29.4.30
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>

--