

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成29年5月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	113.70
収集ごみ	82.30
直接ごみ(一廃)	31.40
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	19.40
埋立ごみ量(t)	133.10
埋立ごみ量(m ³)	186.34
覆土量(m ³)	195.20
埋立容量(m ³)	381.54

<水質の状況>

浸出水	採水日	H29.5.22
	水質検査日	H29.5.30
	pH	6.8
	BOD(mg/L)	17.0
	SS(mg/L)	54.0
	窒素含有量(mg/L)	13.0
放流水	採水日	H29.5.22
	水質検査日	H29.5.30
	pH	7.4
	BOD(mg/L)	0.9
	SS(mg/L)	6.1
	窒素含有量(mg/L)	10.0
地下水	採水日	H29.5.22
	水質検査日	H29.5.30
	電気伝導率(上流)(mS/m)	9.8
	電気伝導率(下流)(mS/m)	11.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	2.7
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	4.2

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	H29.5.31
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>

--