

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成29年7月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	115.40
収集ごみ	109.00
直接ごみ(一廃)	6.40
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	21.10
埋立ごみ量(t)	136.50
埋立ごみ量(m ³)	191.10
覆土量(m ³)	191.70
埋立容量(m ³)	382.80

<水質の状況>

浸出水	採水日	H29.7.20
	水質検査日	H29.7.28
	pH	7.0
	BOD(mg/L)	33.0
	SS(mg/L)	36.0
放流水	採水日	H29.7.20
	水質検査日	H29.7.28
	pH	7.5
	BOD(mg/L)	3.0
	SS(mg/L)	17.0
地下水	採水日	H29.7.20
	水質検査日	H29.7.28
	電気伝導率(上流)(mS/m)	9.0
	電気伝導率(下流)(mS/m)	11.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	2.8
塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.6	

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	H29.7.31
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>

--