

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成29年9月分

<埋立の状況>

| | |
|------------------------|--------|
| 直接埋立ごみ量(t) | 90.60 |
| 収集ごみ | 89.90 |
| 直接ごみ(一廃) | 0.70 |
| 焼却残渣(t) | 0.00 |
| 中間処理残渣(t) | 27.40 |
| 埋立ごみ量(t) | 118.00 |
| 埋立ごみ量(m ³) | 165.20 |
| 覆土量(m ³) | 161.90 |
| 埋立容量(m ³) | 327.10 |

<水質の状況>

| | | |
|-----|------------------|----------|
| 浸出水 | 採水日 | H29.9.28 |
| | 水質検査日 | H29.10.5 |
| | pH | 6.8 |
| | BOD(mg/L) | 60.0 |
| | SS(mg/L) | 41.0 |
| | 窒素含有量(mg/L) | 23.0 |
| 放流水 | 採水日 | H29.9.28 |
| | 水質検査日 | H29.10.5 |
| | pH | 8.2 |
| | BOD(mg/L) | 2.7 |
| | SS(mg/L) | 13.0 |
| | 窒素含有量(mg/L) | 22.0 |
| 地下水 | 採水日 | H29.9.28 |
| | 水質検査日 | H29.10.5 |
| | 電気伝導率(上流)(mS/m) | 9.1 |
| | 電気伝導率(下流)(mS/m) | 11.0 |
| | 塩化物イオン(上流)(mg/L) | 2.0 |
| | 塩化物イオン(下流)(mg/L) | 3.7 |

<施設の状況>

| | |
|----------------|----------|
| 定期的点検を行った年月日 | H29.9.30 |
| 擁壁等の損壊 | 無 |
| 遮水工等の損壊 | 無 |
| 調整池の損壊 | 無 |
| 浸出液処理設備の異常 | 無 |
| 導水管・配管の凍結による損壊 | 無 |

<上記異常時の措置状況>

| |
|--|
| |
|--|