

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成29年10月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	175.80
収集ごみ	105.10
直接ごみ(一廃)	70.70
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	22.90
埋立ごみ量(t)	198.70
埋立ごみ量(m ³)	278.18
覆土量(m ³)	277.50
埋立容量(m ³)	555.68

<水質の状況>

浸出水	採水日	H29.10.19
	水質検査日	H29.10.30
	pH	6.8
	BOD(mg/L)	19.0
	SS(mg/L)	48.0
	窒素含有量(mg/L)	18.0
放流水	採水日	H29.10.19
	水質検査日	H29.10.30
	pH	7.2
	BOD(mg/L)	1.8
	SS(mg/L)	5.8
	窒素含有量(mg/L)	17.0
地下水	採水日	H29.10.19
	水質検査日	H29.10.30
	電気伝導率(上流)(mS/m)	5.1
	電気伝導率(下流)(mS/m)	11.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	1.6
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	4.1

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	H29.10.31
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>

--