

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成29年11月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	86.50
収集ごみ	58.30
直接ごみ(一廃)	28.20
焼却残渣(t)	0.40
中間処理残渣(t)	19.90
埋立ごみ量(t)	106.80
埋立ごみ量(m ³)	149.52
覆土量(m ³)	151.00
埋立容量(m ³)	300.52

<水質の状況>

浸出水	採水日	H29.11.23
	水質検査日	H29.12.5
	pH	6.8
	BOD(mg/L)	8.5
	SS(mg/L)	29.0
	窒素含有量(mg/L)	10.0
放流水	採水日	H29.11.23
	水質検査日	H29.12.5
	pH	7.3
	BOD(mg/L)	2.0
	SS(mg/L)	18.0
	窒素含有量(mg/L)	10.0
地下水	採水日	H29.11.23
	水質検査日	H29.12.5
	電気伝導率(上流)(mS/m)	3.2
	電気伝導率(下流)(mS/m)	11.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	1.4
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.9

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	H29.11.30
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>

--