

# 占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成29年12月分

## <埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	104.80
収集ごみ	95.10
直接ごみ(一廃)	9.70
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	22.10
埋立ごみ量(t)	126.90
埋立ごみ量(m <sup>3</sup> )	177.66
覆土量(m <sup>3</sup> )	191.00
埋立容量(m <sup>3</sup> )	368.66

## <水質の状況>

浸出水	採水日	H29.12.18
	水質検査日	H29.12.26
	pH	7.0
	BOD(mg/L)	5.0
	SS(mg/L)	18.0
	窒素含有量(mg/L)	17.0
放流水	採水日	H29.12.18
	水質検査日	H29.12.26
	pH	7.0
	BOD(mg/L)	4.0
	SS(mg/L)	34.0
	窒素含有量(mg/L)	17.0
地下水	採水日	H29.12.18
	水質検査日	H29.12.26
	電気伝導率(上流)(mS/m)	8.6
	電気伝導率(下流)(mS/m)	11.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	2.7
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	4.0

## <施設の状況>

定期的点検を行った年月日	H29.12.28
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

## <上記異常時の措置状況>

--