

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成30年4月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	138.14
収集ごみ	64.90
直接ごみ(一廃)	73.24
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	30.17
埋立ごみ量(t)	168.31
埋立ごみ量(m ³)	235.63
覆土量(m ³)	149.10
埋立容量(m ³)	384.73

<水質の状況>

浸出水	採水日	H30.4.23
	水質検査日	H30.4.24
	pH	6.8
	BOD(mg/L)	13.0
	SS(mg/L)	36.0
	窒素含有量(mg/L)	14.0
放流水	採水日	H30.4.23
	水質検査日	H30.4.24
	pH	6.8
	BOD(mg/L)	1.8
	SS(mg/L)	7.8
	窒素含有量(mg/L)	12.0
地下水	採水日	H30.4.23
	水質検査日	H30.4.24
	電気伝導率(上流)(mS/m)	6.9
	電気伝導率(下流)(mS/m)	11.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	2.3
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.8

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	H30.4.27
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>

--