

# 占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成30年7月分

## <埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	179.40
収集ごみ	65.40
直接ごみ(一廃)	114.00
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	25.70
埋立ごみ量(t)	205.10
埋立ごみ量(m <sup>3</sup> )	287.14
覆土量(m <sup>3</sup> )	195.70
埋立容量(m <sup>3</sup> )	482.84

## <水質の状況>

浸出水	採水日	H30.7.19
	水質検査日	H30.7.20
	pH	7.0
	BOD(mg/L)	3.7
	SS(mg/L)	20.0
	窒素含有量(mg/L)	16.0
放流水	採水日	H30.7.19
	水質検査日	H30.7.20
	pH	8.1
	BOD(mg/L)	0.5
	SS(mg/L)	22.0
	窒素含有量(mg/L)	15.0
地下水	採水日	H30.7.19
	水質検査日	H30.7.20
	電気伝導率(上流)(mS/m)	4.6
	電気伝導率(下流)(mS/m)	11.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	1.2
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.7

## <施設の状況>

定期的点検を行った年月日	H30.7.30
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

## <上記異常時の措置状況>

--