

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成30年8月分

<埋立の状況>

| | |
|------------------------|--------|
| 直接埋立ごみ量(t) | 168.50 |
| 収集ごみ | 46.50 |
| 直接ごみ(一廃) | 122.00 |
| 焼却残渣(t) | 0.00 |
| 中間処理残渣(t) | 18.50 |
| 埋立ごみ量(t) | 187.00 |
| 埋立ごみ量(m ³) | 261.80 |
| 覆土量(m ³) | 185.80 |
| 埋立容量(m ³) | 447.60 |

<水質の状況>

| | | |
|-----|------------------|----------|
| 浸出水 | 採水日 | H30.8.23 |
| | 水質検査日 | H30.8.24 |
| | pH | 6.9 |
| | BOD(mg/L) | 13.0 |
| | SS(mg/L) | 51.0 |
| | 窒素含有量(mg/L) | 14.0 |
| 放流水 | 採水日 | H30.8.23 |
| | 水質検査日 | H30.8.24 |
| | pH | 7.3 |
| | BOD(mg/L) | 0.5 |
| | SS(mg/L) | 5.7 |
| | 窒素含有量(mg/L) | 14.0 |
| 地下水 | 採水日 | H30.8.23 |
| | 水質検査日 | H30.8.24 |
| | 電気伝導率(上流)(mS/m) | 4.9 |
| | 電気伝導率(下流)(mS/m) | 11.0 |
| | 塩化物イオン(上流)(mg/L) | 1.2 |
| | 塩化物イオン(下流)(mg/L) | 4.1 |

<施設の状況>

| | |
|----------------|----------|
| 定期的点検を行った年月日 | H30.8.29 |
| 擁壁等の損壊 | 無 |
| 遮水工等の損壊 | 無 |
| 調整池の損壊 | 無 |
| 浸出液処理設備の異常 | 無 |
| 導水管・配管の凍結による損壊 | 無 |

<上記異常時の措置状況>

| |
|--|
| |
|--|