

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成30年9月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	160.60
収集ごみ	41.40
直接ごみ(一廃)	119.20
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	30.20
埋立ごみ量(t)	190.80
埋立ごみ量(m ³)	267.12
覆土量(m ³)	207.00
埋立容量(m ³)	474.12

<水質の状況>

浸出水	採水日	H30.9.27
	水質検査日	H30.9.27
	pH	7.2
	BOD(mg/L)	5.0
	SS(mg/L)	21.0
	窒素含有量(mg/L)	9.0
放流水	採水日	H30.9.27
	水質検査日	H30.9.27
	pH	7.4
	BOD(mg/L)	1.2
	SS(mg/L)	6.1
	窒素含有量(mg/L)	8.4
地下水	採水日	H30.9.27
	水質検査日	H30.9.27
	電気伝導率(上流)(mS/m)	10.0
	電気伝導率(下流)(mS/m)	11.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	2.5
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.1

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	H30.9.28
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>

--