

# 占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成30年10月分

## <埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	179.37
収集ごみ	64.30
直接ごみ(一廃)	115.07
焼却残渣(t)	0.37
中間処理残渣(t)	14.10
埋立ごみ量(t)	193.84
埋立ごみ量(m <sup>3</sup> )	271.38
覆土量(m <sup>3</sup> )	196.00
埋立容量(m <sup>3</sup> )	467.38

## <水質の状況>

浸出水	採水日	H30.1.25
	水質検査日	H30.10.26
	pH	6.8
	BOD(mg/L)	3.4
	SS(mg/L)	14.0
放流水	窒素含有量(mg/L)	25.0
	採水日	H30.1.25
	水質検査日	H30.10.26
	pH	7.3
	BOD(mg/L)	1.4
地下水	SS(mg/L)	5.8
	窒素含有量(mg/L)	23.0
	採水日	H30.1.25
	水質検査日	H30.10.26
	電気伝導率(上流)(mS/m)	5.9
電気伝導率(下流)(mS/m)	11.0	
塩化物イオン(上流)(mg/L)	3.8	
塩化物イオン(下流)(mg/L)	1.3	

## <施設の状況>

定期的点検を行った年月日	H30.10.26
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

## <上記異常時の措置状況>

--