

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成30年11月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	69.80
収集ごみ	41.90
直接ごみ(一廃)	27.90
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	15.30
埋立ごみ量(t)	85.10
埋立ごみ量(m ³)	119.14
覆土量(m ³)	94.00
埋立容量(m ³)	213.14

<水質の状況>

浸出水	採水日	H30.11.22
	水質検査日	H30.11.26
	pH	7.0
	BOD(mg/L)	2.0
	SS(mg/L)	12.0
	窒素含有量(mg/L)	17.0
放流水	採水日	H30.11.22
	水質検査日	H30.11.26
	pH	7.3
	BOD(mg/L)	0.5
	SS(mg/L)	5.3
	窒素含有量(mg/L)	12.0
地下水	採水日	H30.11.22
	水質検査日	H30.11.26
	電気伝導率(上流)(mS/m)	11.0
	電気伝導率(下流)(mS/m)	11.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	2.7
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.7

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	H30.11.29
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>

--