

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成30年12月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	109.10
収集ごみ	38.70
直接ごみ(一廃)	70.40
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	9.73
埋立ごみ量(t)	118.83
埋立ごみ量(m ³)	166.36
覆土量(m ³)	129.00
埋立容量(m ³)	295.36

<水質の状況>

浸出水	採水日	H30.12.13
	水質検査日	H30.12.14
	pH	7.0
	BOD(mg/L)	2.2
	SS(mg/L)	19.0
	窒素含有量(mg/L)	28.0
放流水	採水日	H30.12.13
	水質検査日	H30.12.14
	pH	7.2
	BOD(mg/L)	0.5
	SS(mg/L)	13.0
	窒素含有量(mg/L)	26.0
地下水	採水日	H30.12.13
	水質検査日	H30.12.14
	電気伝導率(上流)(mS/m)	7.7
	電気伝導率(下流)(mS/m)	11.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	2.1
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.6

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	H30.12.28
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>

--