

# 占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和元年7月分

## <埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	159.40
収集ごみ	65.40
直接ごみ(一廃)	94.00
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	25.70
埋立ごみ量(t)	185.10
埋立ごみ量(m <sup>3</sup> )	259.14
覆土量(m <sup>3</sup> )	195.70
埋立容量(m <sup>3</sup> )	454.84

## <水質の状況>

浸出水	採水日	R1.7.11
	水質検査日	R1.7.11
	pH	7.5
	BOD(mg/L)	6.9
	SS(mg/L)	11.0
	窒素含有量(mg/L)	21.0
放流水	採水日	R1.7.11
	水質検査日	R1.7.11
	pH	8.2
	BOD(mg/L)	1.6
	SS(mg/L)	19.0
	窒素含有量(mg/L)	21.0
地下水	採水日	R1.7.11
	水質検査日	R1.7.11
	電気伝導率(上流)(mS/m)	7.2
	電気伝導率(下流)(mS/m)	9.9
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	2.0
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	4.0

## <施設の状況>

定期的点検を行った年月日	H30.7.30
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

## <上記異常時の措置状況>

--