

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和元年8月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	141.80
収集ごみ	46.50
直接ごみ(一廃)	95.30
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	18.50
埋立ごみ量(t)	160.30
埋立ごみ量(m ³)	224.42
覆土量(m ³)	185.80
埋立容量(m ³)	410.22

<水質の状況>

浸出水	採水日	R1.8.12
	水質検査日	R1.8.13
	pH	7.1
	BOD(mg/L)	10.0
放流水	SS(mg/L)	67.0
	窒素含有量(mg/L)	21.0
	採水日	R1.8.12
	水質検査日	R1.8.13
地下水	pH	8.2
	BOD(mg/L)	1.6
	SS(mg/L)	3.0
	窒素含有量(mg/L)	20.0
	採水日	R1.8.12
地下水	水質検査日	R1.8.13
	電気伝導率(上流)(mS/m)	4.4
	電気伝導率(下流)(mS/m)	9.5
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	2.0
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	4.0

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	H30.8.29
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>

--