

# 占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和元年10月分

## <埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	154.44
収集ごみ	64.30
直接ごみ(一廃)	90.14
焼却残渣(t)	0.37
中間処理残渣(t)	14.10
埋立ごみ量(t)	168.91
埋立ごみ量(m <sup>3</sup> )	236.47
覆土量(m <sup>3</sup> )	196.00
埋立容量(m <sup>3</sup> )	432.47

## <水質の状況>

浸出水	採水日	R1.10.21
	水質検査日	R1.10.31
	pH	7.1
	BOD(mg/L)	4.0
	SS(mg/L)	10.0
	窒素含有量(mg/L)	13.0
放流水	採水日	R1.10.21
	水質検査日	R1.10.31
	pH	7.7
	BOD(mg/L)	1.1
	SS(mg/L)	13.0
	窒素含有量(mg/L)	13.0
地下水	採水日	R1.10.21
	水質検査日	R1.10.31
	電気伝導率(上流)(mS/m)	6.6
	電気伝導率(下流)(mS/m)	10.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	3.0
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	4.0

## <施設の状況>

定期的点検を行った年月日	H30.10.26
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

## <上記異常時の措置状況>

--