

令和3年度占冠村通学路合同点検 対策箇所一覧表

【占冠中央小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	国道 237 号線	占冠村字中央 道の駅付近	道の駅、公衆トイレがあり、交通量が多い。信号機のない横断歩道があるが、カーブのため見通しが悪い。	安全指導及び見守りの実施	占冠村	R3
2	国道 237 号 道道 136 号	占冠村字中央 交差点	車輛の出入りが多い。	安全指導及び見守りの実施	占冠村	R3
3	村道	占冠村字中央 道道 136 号 に突き当たる路線	幹線道路に接続する大きめの通学路。	安全指導及び見守りの実施	占冠村	R3
4	村道	占冠村字中央 T 字路	大きい道路から細い道への接続になっている。	安全指導及び見守りの実施	占冠村	R3
5	国道 237 号	占冠村字中央 T 字路	大型車両の出入りが多い。	安全指導及び見守りの実施	占冠村	R3
6	国道 237 号	占冠村字中央 千歳橋	通過車両のスピードが速く、通過時に突風が巻き込む。	新たに通学路標識を設置	北海道	R3
7	国道 237 号	占冠村字中央 山菜工場前	高速の降り口に近く、スピードが出ている車両が多い。	安全指導及び見守りの実施	占冠村	R3
8	村道 国道 237 号	占冠村字中央 交差点	歩行者用信号がない。	安全指導及び見守りの実施	占冠村	R3

【トママ学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	道道 136 号	占冠村字上トママ 交差点	交差点の幅員が狭い。	安全指導及び見守りの実施	占冠村	R3
2	村道 道道 136 号	占冠村字上トママ ミナト トママ前	歩道の除雪が十分で無く、歩行者は車道を歩く。	安全指導及び見守りの実施	占冠村	R3
3	村道	占冠村字上トママ トママ 支所前	冬は雪捨て場になり、歩行者は車道を歩く。	安全指導及び見守りの実施	占冠村	R3
4	道道 136 号	占冠村字上トママ トママ 学校前からトママ IC の間	高速道路が近く、スピードが出やすい。	安全指導及び見守りの実施	占冠村	R3